



| Objekt.-Nr: | Lage | | Gemarkung Flurstück Flur | Bauwerksname Kurzcharakteristik | Datierung |
|-------------|--------|-----|--------------------------------|--|-----------|
| Ortsteil | Straße | Nr. | | | |

Stand: 27.10.2015

Kreis: **Sächsische Schweiz-Osterzgebirge**
Ort: **Dorfhain**

| | | | | | |
|----------|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 08964975 | südöstlich von Großdorfhain, gegenüber der Barth-Mühle - | - | Dorfhain 75/5 | Reicher-Silber-Segen-Stolln Stolln; bergbaugeschichtlich von Bedeutung | |
| 08964974 | Straße nach Edle Krone, kurz vor Gemeindegrenze - | - | Dorfhain 887/2; 887/3; 887/19 | Eisenbahnstrecke Dresden - Werdau Eisenbahnbrücke; verkehrsgeschichtlich und eisenbahngeschichtlich von Bedeutung | Kern 1862 (Eisenbahnbrücke) |
| 08964972 | Straße nach Edle Krone, kurz vor Gemeindegrenze - | - | Dorfhain 887/19 | Eisenbahnstrecke Dresden - Werdau Eisenbahnbrücke; verkehrsgeschichtlich und eisenbahngeschichtlich von Bedeutung | 1862 (im Kern) |
| 08964970 | im Weißeritzgrund - | - | Dorfhain 137a; 147a | Aurora-Erbstolln Stollen | Ursprung 16. Jh. (Stollen) |
| 08964969 | im Weißeritzgrund - | - | Dorfhain 134 | Gottes-Neue-Hilfe-Stolln Stolln; bergbaugeschichtlich von Bedeutung | |
| 08964960 | 1 km nordöstlich von Kleindorfhain - | - | Dorfhain 887/19 | Eisenbahnstrecke Dresden - Werdau Eisenbahnbrücke; verkehrsgeschichtlich und eisenbahngeschichtlich von Bedeutung | im Kern 1862 (Eisenbahnbrücke) |

| Objekt.-Nr: | Lage | | Gemarkung Flurstück Flur | Bauwerksname | Datierung |
|-------------|---|----------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Ortsteil | Straße | Nr. | | Kurzcharakteristik | |
| 08964959 | nördlich des Ortes, Richtung Hartha - | - | Dorfhain 887/7 | Eisenbahnstrecke Dresden - Werdau Eisenbahnbrücke; verkehrsgeschichtlich und eisenbahngeschichtlich von Bedeutung | im Kern 1862 (Eisenbahnbrücke) |
| 08964946 | an Gemeindegrenze, Straße Richtung Kurort Hartha - | - | Dorfhain 790 | Grenzstein; ortsgeschichtlich von Bedeutung | 19. Jh. (Grenzstein) |
| 08964722 | Abt. 617 - | - | Dorfhain 899/1 | Bruchstein-Bogenbrücke | bez. 1909 (Straßenbrücke) |
| 08964957 | 400 m westlich der Ortslage Großdorfhain - | - | Dorfhain 305 | Wegestein; verkehrsgeschichtlich von Bedeutung | 19. Jh. (Wegestein) |
| 08964940 | Am Hang | 1 | Dorfhain 465/1 | Wohnstallhaus; Obergeschoss Fachwerk, weitgehend im ursprünglichen Aussehen erhaltenes Beispiel regionaltypischer Holzbauweise, baugeschichtlich von Bedeutung | bez. 1830 (Türsturz) |
| 08964942 | Am Wasserwerk | 3 | Dorfhain 468 | Wasserkraftanlage mit Wohnhaus, davor Mauer; technisches Denkmal | 1930'er Jahre (Wasserwerk) |
| 08960548 | An der Klinge | 7 | Dorfhain 580 | Häuslerhaus (Obergeschoss Fachwerk); baugeschichtliche Relevanz | 1. H. 19. Jh. (Häusleranwesen) |
| 09302888 | An der Niedermühle | - | Dorfhain 905/3 | Sägegatter der Fa. Gebrüder Lein (Pirna); technikgeschichtlich von Bedeutung | um 1905 (Sägegatter) |

| Objekt.-Nr: | Lage | | Gemarkung Flurstück Flur | Bauwerksname Kurzcharakteristik | Datierung |
|-------------|------------|-----|--------------------------------|--|--|
| Ortsteil | Straße | Nr. | | | |
| 08964958 | Bergstraße | - | Dorfhain 355 | Wegestein; verkehrsgeschichtlich von Bedeutung | 19. Jh. (Wege- stein) |
| 08964966 | Bergstraße | - | Dorfhain 44/1 | Ev. Pfarrkirche und Kirchhof Dorf- hain (Sachgesamtheit) Einzeldenkmale der Sachgesamt- heit Ev. Pfarrkirche und Kirchhof Dorfhain: Kirche, Einfriedung, Krie- gerdenkmal Erster Weltkrieg, zwei Grabmale sowie als Gartendenkmal der Kirchhof (zum Friedhof erweitert) mit Torbäumen und Allee (siehe auch Sachgesamtheitsliste Obj. 09303726); von baugeschichtlicher und künstlerischer Bedeutung | 1632-1648 (nach Brand wie- deraufge- baut); frü- hes 19. Jh. (Grabmal) |
| 08964963 | Bergstraße | 4 | Dorfhain 60 | Ländliches Wohnhaus (Oberge- schoss Fachwerk); baugeschichtliche Bedeutung | 1803/1804 (Wohn- haus) |
| 08964944 | Bergstraße | 5 | Dorfhain 76/33 | Villa Ellinger (ehem.) Fabrikantenvilla mit Nebengebäude, Villengarten mit Bassin, Terrassen und Einfriedung; Anklänge an den Reformstil, von baugeschichtlicher und gartenkünstlerischer Bedeutung | 1920 (Fab- rikantenvil- la); 1921 (Villengar- ten/Landha- usgarten) |
| 08964945 | Bergstraße | 7 | Dorfhain 76e | Villa Geißler (ehem.) Fabrikantenvilla mit Gartenterrassen und Bassin, Villengarten und Einfrie- dung; Anklänge an den Reformstil, von baugeschichtlicher und garten- künstlerischer Bedeutung | 1920 (Fab- rikantenvil- la); 1921 (Villengar- ten/Landha- usgarten) |
| 08964947 | Bergstraße | 14 | Dorfhain 52a | Wohnstallhaus (Obergeschoss Fachwerk) eines Dreiseithofes; bau- geschichtliche Bedeutung, bildprä- gend | um 1900 (Wohn- stallhaus) |

| Objekt.-Nr: | Lage | | Gemarkung Flurstück Flur | Bauwerksname Kurzcharakteristik | Datierung |
|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| Ortsteil | Straße | Nr. | | | |
| 08964948 | Bergstraße | 21 | Dorfhain 18a | Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude (alle Obergeschoss Fachwerk), Sandsteintrog und Reste alter Hofpflasterung eines bildprägenden Vierseithofes; Fachwerk der Südseite mit Andreaskreuzen, architektonisch wertvoll | bez. 1851, Kern wahrscheinlich älter (Wohnstallhaus); nach 1800 (nördliches Seitengebäude); wahrscheinlich vor 1700 (südliches Seitengebäude) |
| 08964973 | Bergstraße | 24 | Dorfhain 47/1 | Ehemalige Schule; mit schönem Türstock, ortshistorisch relevant | bez. 1857 (Schule) |
| 08964964 | Bergstraße | 32 | Dorfhain 45a | Wohnstallhaus, Auszugshaus und Stallscheune eines Dreiseithofes; Wohnstallhaus ehemals Fachwerk, beide Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, Teil der Ortskernbebauung, von bildprägender Wirkung, baugeschichtlich von Bedeutung | 1. H. 19. Jh. (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Auszugshaus); 20. Jh. (Stallscheune) |
| 08964965 | Bergstraße | 34 | Dorfhain 43/1 | Wohnstallhaus (Obergeschoss Fachwerk) und Fachwerkscheune eines ortsbildprägenden Dreiseithofes, ehemals Pfarrhof; bau- und ortsgeschichtliche Bedeutung | bez. 1763 (Wohnstallhaus); 1889 (Scheune) |
| 08964951 | Bergstraße | 37 | Dorfhain 26b | Saalgebäude eines Gasthofs; im typischen Rundbogenstil, bau- und ortshistorische Relevanz | um 1900 (Saal) |
| 08964953 | Bergstraße | 40 (gegenüber) | Dorfhain 1/13; 1/14 | Spritzenhaus; Putzbau mit Backstein ornamental abgesetzt, sozialhistorische Relevanz | bez. 1885 (Schlussstein) |

| Objekt.-Nr: | Lage | | Gemarkung Flurstück Flur | Bauwerksname | Datierung |
|-------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|---|---|
| Ortsteil | Straße | Nr. | | Kurzcharakteristik | |
| 08964950 | Bergstraße | 41 | Dorfhain 27/3 | Aufwändiges Türgewände und Wap- penkartusche | bez. 1766 (Portal) |
| 08964884 | Edle Krone | 118 | Dorfhain 874/1 | Hotel Unverhofft Glück (ehem.) Ehem. Hotel "Unverhofft Glück"; an der Stelle des 1885 abgebrochenen Huthauses gleichen Namens, ab 1925 Verwaltungsgebäude einer Fabrik; mit Einflüssen des Schwei- zerstils, baugeschichtliche und orts- historische Relevanz | um 1890 (Hotel) |
| 08964978 | Harthaer Straße | 7 | Dorfhain 514/63 | Profiliertes Sandstein-Haustürstock mit Schlussstein (bez. 1764) und Sandstein-Kartusche | bez. 1764 (Portal) |
| 08964956 | Harthaer Straße | 30 | Dorfhain 551a | Wohnstallhaus (Obergeschoss Fachwerk) eines Dreiseithofes; u.a. baugeschichtliche Bedeutung | 1. Hälfte 19. Jh. (Bauern- haus) |
| 08964962 | Harthaer Straße | 49 | Dorfhain 529/1 | Wohnstallhaus und drei Seitenge- bäude eines großen, überwiegend massiven Vierseithofes, mit zugehö- rigem Torbogen; strukturprägend | bez. 1831 (Türsturz Seitenge- bäude) |
| 08964961 | Harthaer Straße | 54 | Dorfhain 538/3 | Wohnstallhaus (massiv) und Scheu- ne (Obergeschoss Fachwerk) eines Dreiseithofes; u.a. baugeschichtliche Bedeutung | bez. 1902 (Wohn- stallhaus) |
| 08964971 | Obercunners- dorfer Straße | 10 | Dorfhain 335/5 | Wohnstallhaus und Scheune (beide Fachwerk) eines Dreiseithofes; bild- prägend, baugeschichtliche Bedeu- tung | 1. Hälfte 19. Jh. (Wohn- stallhaus); nach 1850 (Scheune) |

| Objekt.-Nr: | Lage | | Gemarkung Flurstück Flur | Bauwerksname | Datierung |
|-------------|--|---------------------|--------------------------------|---|---|
| Ortsteil | Straße | Nr. | | Kurzcharakteristik | |
| 08964968 | Obercunners- dorfer Straße | 12 | Dorfhain 132 | Winkelmühle Wohnmühlenhaus und Produktions- gebäude mit Mühlenwappen- Supraporte sowie Reste des Was- serbaus (Teile des Wehrs und Mühl- grabens); Produktionsgebäude: Obergeschoss Fachwerk, zum Teil massiv ersetzt, weitgehend ur- sprünglich erhalten, ortshistorische Relevanz | 1835-1836 (Mühle) |
| 08964967 | Obercunners- dorfer Straße | 12 (bei) | Dorfhain 132 | Grenzstein; ortsgeschichtlich von Bedeutung | Stein bez. 1882 (Grenz- stein) |
| 08964939 | Schulstraße | 4 | Dorfhain 483/7 | Schulgebäude mit einigem Dekor; architektonische und ortshistorische Relevanz | bez. 1906 (Schule) |
| 08964938 | Schulstraße | 10 | Dorfhain 418a | Pfarrhaus Pfarrhaus mit Einfriedung, dazu Pfarrgarten; von bau- und ortsges- chichtlicher Bedeutung | 1920er Jahre (Pfarrhaus) |
| 08964977 | Schulstraße | 12 (bei) | Dorfhain 50/4 | Mord- und Sühnekreuz; ortsges- chichtlich von Bedeutung | 15./16. Jh. (Mord- und Sühne- kreuz) |
| 08964941 | Richtung Edle Krone Talstraße | - | Dorfhain 464 | Grenzstein; ortsgeschichtlich von Bedeutung | 1882 (Grenz- stein) |
| 08964979 | Talstraße | 4 | Dorfhain 63 | Ländliches Wohnhaus; im Ober- und zum Teil im Erdgeschoss Fachwerk, regionaltypische Holzbauweise | um 1850 (Wohn- haus) |
| 08964943 | Talstraße | 6 | Dorfhain 62 | Ländliches Wohnhaus (Oberge- schoss Fachwerk); baugeschichtliche Bedeutung | 1. H. 19. Jh. (Wohn- haus) |